



تمرین جوشکاری

برای هر یک از قطعات زیر، ابتدا سه نما را رسم کنید. سپس علائم جوشکاری (جوش مثلثی گوشه‌ای با ضخامت ۲ میلیمتر) را روی تصاویر درج نمایید. لازم به ذکر است که در شکل ۲ بر حسب نیاز صنعتی، علائم جوشکاری درج گردد.



شکل ۱



شکل ۲